


BETRIEBSANLEITUNG

NI-221WE

Rev. 6 04/20

PLATTENFEDER-DRUCKSCHALTER



HINWEIS: Abmessungen und Gewichte sind nicht verbindlich, wenn diese nicht auf zertifizierten Zeichnungen freigegeben sind.

INHALT:

- Bevor das Gerät eingebaut oder gewartet wird, müssen die Anweisungen in der dazugehörigen Bedienungsanleitung gelesen und verstanden werden.
- Das Gerät darf nur durch qualifiziertes Personal eingebaut und gewartet werden.



- DER EINBAU DARF ERST ERFOLGEN. WENN GEPRÜFT WURDE. DASS DIE KENNDATEN DES GERÄTS MIT DEN PROZESS-UND ANLAGENANFORDERUNGEN ÜBEREINSTIMMEN.
- Die Funktionsmerkmale des Geräts und die Ex-Kennzeichnung (falls zutreffen) sind auf dem Typenschild, das auf dem Gehäuse angebracht ist, angegeben.

- ALLGEMEINE HINWEISE
- WIRKUNGSWEISE 2
- 3 TYPCODE
- TYPENSCHILD UND KENNZEICHNUNGEN 4
- 5 SOLLWERTEINSTELLUNG
- 6 SOLLWERTKALIBRIERUNG
- MONTAGE UND ANSCHLÜSSE
- 8 VERPLOMBEN DES GERÄTS
- EINBAUANFORDERUNGEN SICHERHEITS-INTEGRITÄTSLEVEL (SIL) 9
- 10 **INBETRIEBNAHME**
- SICHTPRÜFUNG 11
- 12 **FUNKTIONSPRÜFUNG**
- 13 STILLLEGUNG UND DEMONTAGE
- **ENTSORGUNG** 14
- 15 **FEHLERBEHEBUNG**

ZUGEHÖRIGES DOKUMENT Zum beglaubigten Dokument mit Zertifikat

N° IECEx PRE 16.0067X N° IECEx PRE 16.0074X



SICHERHEITSHINWEISE ZUR VERWENDUNG IN EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN BEREICHEN.



EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG DES DRUCKSCHALTERS.

Alle Daten, Aussagen und Empfehlungen in diesem Handbuch basieren auf Informationen, die von uns als zuverlässig angesehen werden. Da die Bedingungen der tatsächlichen Verwendung außerhalb unserer Kontrolle liegen, werden unsere Produkte unter der Bedingung verkauft, dass der Nutzer selbst die Bedingungen einschätzt, bevor er unsere Empfehlungen hinsichtlich der von ihm vorgesehenen Verwendung befolgt.

Dieses Dokument ist Eigentum von ALEXANDER WIEGAND SE &Co und darf in keiner Form reproduziert oder für einen anderen Zweck als den, für den sie geliefert wird, verwendet werden.





NI-221WE

ALLGEMEINE HINWEISE

1.1 VORWORT

Die falsche Wahl einer Baureihe oder eines Typs oder ein nicht korrekter Einbau kann zu Fehlfunktionen führen oder die Lebensdauer des Geräts verkürzen. Werden die Anweisungen in diesem Handbuch nicht beachtet, kann dies zu Geräte-, Umweltund Personenschäden führen.

1.2 ZULÄSSIGE BEREICHSÜBERSCHREITUNGEN

Drücke, die den Betriebsbereich übersteigen, können mitunter toleriert werden, vorausgesetzt dass sie innerhalb der Grenzwerte bleiben, die in den Gerätedaten angegeben sind (Vakuum oder Prüf-Überdruck). Das Gerät kann mit dauerhaftem Druck Prüf-Überdruck). Das Geral kallı illil uduerinanen brack beaufschlagt werden, der den Betriebsbereich übersteigt, vorausgesetzt dass dieser klar in den Gerätedaten angegeben wird. Die in den technischen Daten und auf dem Typenschild angegebenen Werte für Strom und Spannung dürfen nicht überschritten werden. Vorübergehende Bereichsüberschreitungen können den Schalter beschädigen.

1.3 MECHANISCHE SCHWINGUNGEN

Können im Allgemeinen zum Verschleiß einiger Teile des Geräts oder zu Fehlhandlungen führen. Es wird daher empfohlen, das Gerät an einem Ort zu installieren, an dem es keine Schwingungen gibt. Falls dies nicht möglich ist, ist es ratsam, Maßnahmen zu ergreifen, um diese Effekte abzuschwächen (elastische Halterungen, Einbau mit dem Schaltstößel des Mikroschalters im rechten Winkel zur Vibrationsebene, usw.).

1.4 TEMPERATUR

Bedingt durch die Umgebungstemperatur und die Temperatur des Prozessmediums, könnte die Gerätetemperatur die zulässigen Grenzwerte (normalerweise von -40° bis +60°C) überschreiten. Ist dies der Fall, müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden (Schutz gegen Wärmeabstrahlung, Flüssigkeitsabscheider, Kühlschlangen, beheizte Gehäuse). Das Prozessmedium oder dessen Verunreinigungen dürfen sich auf keinen Fall im Gerät verfestigen verfestigen.

WIRKUNGSWEISE


Der Druck, der auf die empfindliche Plattenfeder wirkt, bestimmt Der Druck, der auf die empfindliche Plattenfeder wirkt, bestimmt deren elastische Verformung, die genutzt wird, um einen oder zwei elektrische Mikroschalter zu betätigen, die auf die Sollwerte eingestellt wurden. Die Mikroschalter sind Schnappschalter und stellen sich automatisch zurück. Wenn sich der Druck von den Einstellwerten entfernt und zu den Normalwerten zurückkehrt, wird der Schalter zurückgestellt. Die Totzone (Unterschied zwischen Sollwert und Rückstellwert) kann fest eingestellt oder anpassbar sein (Buchstabe R bei den Kontaktcodes). Die Typen mit Sensorelement H oder G sind mit Kolben aktivierte Plattenfedermesszellen. Der Druck, der auf ein Kolbenelement wirkt, erzeugt eine Kraft, die auf die Membrane aufgebracht wird und eine elastische Verformung verursacht.

TYPCODE

Siehe Anhang 1

TYPENSCHILD UND KENNZEICHNUNGEN

Das Gerät ist mit einem Metallschild versehen, auf dem alle seine Funktionsmerkmale und, im Fall einer druckfesten oder eigensicheren Ausführung, auch die Kennzeichnungen nach der Norm IEC/EN 60079-0 angegeben sind. Abb. 1 zeigt das Typenschild, das auf druckfesten Geräten angebracht ist.



- 1 Benannte Stelle, die das Typzertifikat und die Nummer des genannten Zeugnisses ausgestellt hat.
- 2 CE-Kennzeichen und Kennnummer der benannten Stelle, die für die Produktionsüberwachung zuständig ist.
- 3 Betriebsmittelklassifizierung nach ATEX 2014/34/EU-Richtlinie.
- 4 Zündschutzart und Umgebungstemperaturgrenzen im Betrieb.

folgende Tabelle gibt die Beziehung zwischen explosionsgefährdeten Bereichen, ATEX-Kategorien

Geräteschutzniveau (EPL) wieder, die auf dem Typenschild des druckfesten Geräts aufgelistet sind.


Explosionsgefährdeter Bereich		Kategorien nach Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)	EPL
Gas, Dämpfe, Nebel	Zone 0	1G	Ga
Gas, Dämpfe, Nebel	Zone 1	2G oder 1G	Gb oder Ga
Gas, Dämpfe, Nebel	Zone 2	3G, 2G oder 1G	Gc, Gb oder Ga
Staub	Zone 20	1D	Da
Staub	Zone 21	2D oder 1D	Db oder Da
Staub	Zone 22	3D, 2D oder 1D	Dc, Db oder Da

SOLLWERTEINSTELLUNG

Jeder Mikroschalter ist unabhängig und kann über eine Schraube (zur Einstellung) so eingestellt werden, dass er schaltet, wenn der Druck den gewünschten Wert erreicht (übersteigt oder unterschreitet) (Sollwert). Das Gerät wird in der Regel so ausgeliefert, dass die Schalter auf den Wert des Einstellbereichs eingestellt sind, der am nächsten bei Null liegt (Werkskalibrierung). Das Gerät ist bei der Auslieferung mit einem Schild zur Angabe des Sollwerts für die Kalibrierung versehen. Bei einer Werkskalibrierung sind die Werte nicht angegeben, da sie vorübergehend sind und später durch die endgültigen Werte ersetzt werden. Vor der Montage muss das Gerät kalibriert werden und die endgültigen Kalibrierwerte müssen dann auf dem Schild vermerkt werden.

Wird ein Gerät mit einer bestimmten Kalibrierung bestellt, vor der Montage die auf dem betreffenden Schild angegebenen Kalibrierwerte prüfen.






- 1 Schraube zur Sollwert-Kalibrierung Mikroschalter 1
- 2 Schraube zur Sollwert-Kalibrierung Mikroschalter 2
- 3 Typenschild Kontaktierung
- 4- Anschlusssockel

Zustand der Kontakte bei atmosphärischem Luftdruck Benennung der Kontakte:

C - Gemeinsamer Kontakt (Common) NO - Schließer NC - Öffner



Die Auswirkung der Drehrichtung der Einstellschraube ist auf dem Schild beschrieben.


SOLLWERTKALIBRIERUNG

Um die Kalibrierung und die periodische Funktionsprüfung des Geräts durchführen zu können, ist ein geeigneter Kalibrierkreis (Abb. 3) und eine ausreichende Druckquelle erforderlich. Das Prüfgerät sollte einen Messbereich haben, der etwa dem Druckschalterbereich entspricht oder leicht darüber liegt und es sollte eine Genauigkeit aufweisen, die mit der zur Kalibrierung des Sollwerts erforderlichen Genauigkeit übereinstimmt.



Kalibrierung beendet.


NI-221WE



6.1 VORBEREITENDE TÄTIGKEITEN

6.1.1 Witterungsbeständige Druckschalter (Serie MW)

Sicherungsvorrichtung an der Seite des Gerätegehäuses entfernen (Abb. 4). Den Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.



6.1.2 Druckfeste Druckschalter (Serie MA)

VORSICHT: In explosionsfähiger Atmosphäre, den Deckel der Druckschalter nicht öffnen, solange diese mit Strom versorgt werden.

Gewindestift am Deckel mit einem Innensechskant-Schlüssel 1,5 lösen und Deckel abschrauben (Abb. 5).



6.2 KALIBRIERKREIS UND TÄTIGKEITEN

Kalibrierkreis vorbereiten, wie in Abb. 3 aufgezeigt.

Die Warnlampen sollten je nach gewünschter Kontaktwirkung in der Stellung NO oder NC an die Kontakte 1 oder 2 angeschlossen werden

Anschluss von C- und NO-Klemmen

- Ist der Kreis bei Betriebsdruck offen, schließt der Schalter den Kreis, sobald der steigende Druck den gewünschten Wert
- Ist der Kreis bei Betriebsdruck geschlossen, öffnet der Schalter den Kreis, sobald der fallende Druck den gewünschten Wert erreicht.


Anschluss von C- und NC-Klemmen

· Ist der Kreis bei Betriebsdruck geschlossen, öffnet der Schalter den Kreis, sobald der steigende Druck den gewünschten Wert erreicht

• Ist der Kreis bei Betriebsdruck offen, schließt der Schalter den Kreis, sobald der fallende Druck den gewünschten Wert erreicht. Der Druckschalter muss in der normalen Einbaulage montiert werden, d. h. mit nach unten zeigendem Druckanschluss.

Keine Kraft auf die elastische Halterung des Mikroschalters ausüben, weder von Hand noch mit Werkzeugen. Dies könnte die Funktion des Geräts beeinträchtigen.

VORSICHT: Wenn der Schalter eine einstellbare Totzone besitzt (Buchstabe R in den Kontaktcodes), ist es erforderlich, zuerst die Totzone einzustellen, bevor folgende Tätigkeiten durchgeführt



angegeben, und die Schraube drehen bis die entsprechende Lampe leuchtet (oder erlischt). Ist das Gerät nur mit einem Kontakt versehen, ist die

- Ist das Gerät mit zwei Kontakten versehen, folgendermaßen fortfahren. Druck verändern, bis der gewünschte Sollwert für den zweiten Mikroschalter erreicht ist. Die Einstellschraube des zweiten Kontakts betätigen.

Die Kalibriertätigkeiten am ersten Kontakt und dann am zweiten Kontakt wiederholen, bis die erforderliche Sollwert-Genauigkeit erreicht ist. Dies ist nötig, aufgrund der gegenseitigen Beeinflussung, die die Mikroschalter auf die Sensorelemente des Geräts haben.

VORSICHT: Wenn die beiden Sollwerte unterschiedlich sind, müssen sie mehr als 5 % der Einstellspanne auseinander liegen.

6.3 KALIBRIEREN DES GERÄTS MIT SENSORELEMENT H

Die mit den Sensoren H und G ausgestatteten Druckschalter sind Geräte mit Kolbensensorelement. Um eine Kalibrierung mit hoher Genauigkeit durchzuführen, ist es aufgrund des Sensorelements notwendig, den Sollwert durch Variation des Drucks vom normalen Betriebsdruck auf den Sollwert einzustellen.

6.4 ÜBERPRÜFUNG DES SOLLWERTS


Normalen Betriebsdruck erzeugen und Stabilisierung des Drucks abwarten. Druck im Kreis variieren und den Sollwert speichern. Die Sollwerte auf dem Haftschild eintragen.

Hinweis: Die Wiederholbarkeit sollte überprüft werden, indem der Sollwert (Pi) immer vom selben Druckwert (Pw) aus dreimal geprüft wird. Der Prüfzyklus sollte langsam durchgeführt werden, damit die Möglichkeit besteht, den Sollwert mit der entsprechenden Genauigkeit aufzunehmen.

6.5 EINSTELLUNG DER TOTZONE (BUCHSTABE R IM TYPCODE)

Die Totzone kann am Gerät nur eingestellt werden, wenn es mit einem Mikroschalter ausgestattet ist, der die Einstellung erlaubt (Buchstabe R im Typcode). Die Einstellung kann durch Drehen des Rädchens am Mikroschalter (Abb. 6) erreicht werden.

Um diese Tätigkeit durchzuführen, ist es ratsam, mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand in das Gerät hineinzugreifen. Das Gerät ist bei Auslieferung normalerweise auf den kleinsten Wert dieses Bereichs eingestellt (Werkskalibrierung).



Sollwert-Einstellschraube



NI-221WE Rev. 6 04/20

6.5.1Kalibrierung der Totzone

Die Kalibrierung der Totzone wird wie folgt erreicht:

- Den Druck im Kreis erhöhen, bis der Sollwert erreicht ist und den Wert speichern (Pi). Den Druck im Kreis reduzieren, bis der Rückschaltpunkt
- erreicht ist und den Wert speichern (Pr).
- Die Differenz zwischen Pi und Pr = Va stellt die Totzone dar, die werkseitig voreingestellt ist.
- Das Einstellrad in die in Abb. 6 gezeigte Richtung drehen und den Buchstaben B auf die Markierung positionieren.
- Die Tätigkeiten 1 und 2 wiederholen und die neue Totzone Vb
- Durch einen ungefähren Vergleich der Werte Va und Vb kann der Buchstabe auf dem Rad bestimmt werden, der auf die Markierung positioniert werden soll.
- Markierung positionieren und die entsprechende Totzone messen
- Weitere schrittweise Annäherungen vornehmen, bis der Wert der gewünschten Totzone mit ausreichender Genauigkeit erreicht ist.

9 - Danach die Sollwertkalibrierung durchführen Beispiel: Die Erhöhung der Totzone entsprechend der Drehung von A nach B ergibt Vb - Va = I

Die gewünschte Totzone V ist ungefähr in der Position, die durch

- den Wert $^{K}=V/I$ angegeben wird. Dieser drückt aus: in Einheiten die Buchstaben des Rads (1=A, 2=B, 3=C, 4=D,
- in Dezimalstellen, die prozentuale Mittelposition zwischen dem ermittelten Buchstaben (der Einheiten) und dem folgenden.

6.6 ABSCHLIESSENDE TÄTIGKEITEN

Das Gerät vom Kalibrierkreis trennen

6.6.1Witterungsbeständige Druckschalter (Serie MW)

Den Deckel abnehmen und sicherstellen, dass der Dichtungsring korrekt eingesetzt ist und den Deckel in das Gehäuse einsetzen. Darauf achten, dass die Positionen von Sicherungsspalt und Sicherungshalterung übereinstimmen.

Den Deckel im Uhrzeigersinn drehen und fest verschließen. Sicherungsvorrichtung, wie in Abb. 4 gezeigt, montieren. Druckanschluss und Kabeleinführung mit den im Lieferumfang enthaltenen Schutzkappen verschließen.

6.6.2Druckfeste Druckschalter (Serie MA).

Deckel aufschrauben und mit dem dazugehörigen Gewindestift sichern (Abb. 5)

Auf Prozessanschluss und Kabeleinführung die mit dem Gerät gelieferten Schutzkappen montieren.



VORSICHT: Die Schutzkappen sollten nur während der Anschlussschritte (siehe § 7) definitiv entfernt werden.

MONTAGE UND ANSCHLÜSSE

7.1 MONTAGE

Das Gerät mit Hilfe der Bohrungen an der Oberfläche oder mit der entsprechenden Halterung am **Rohr** oder in **vertikaler Position** (mit nach unten zeigendem Druckanschluss) direkt am Prozess montieren (siehe Abb. 17, 18, 19, 20, 21 und 22).


An einer Fläche, Konsole oder in einem Rack können die Geräte nebeneinander montiert werden (siehe Abb. 19). Die Position muss so gewählt werden, dass mögliche Stöße oder Temperaturänderungen innerhalb der tolerierbaren Grenzen Stöße oder

Wird Gas oder Dampf als Prozessmedium verwendet, muss das Gerät höher als der Rohreinlass angebracht werden (siehe Abb. 22). Wird ein flüssiges Prozessmedium verwendet, kann das Gerät sowohl höher als auch niedriger positioniert werden (siehe Abb. 21 und 22).). In diesem Fall muss die negative oder positive Höhe während der Sollwertkalibrierung berücksichtigt werden.

VORSICHT: (Geräte MA, MAH, MAG, MW, MWH und MWG) Andere Positionen als die vertikale sind zulässig, sofern die Umgebungseinflüsse nicht zur Bildung von Kondenswasser oder zum Eindringen von Wasser in das Gerät durch die Zugangsplatte der Einstellbuchse führen (Serie MA (*) Abb. 5). Die Gerätetypen MWB und MAB müssen in senkrechter Position installiert werden (Prozessanschluss nach).

7.2 GERÄT MIT DRUCKMITTLERN


Wenn der Druckschalter auf einem Druckmittler mit Kapillarleitung montiert ist und der Sollwert kleiner als 10 bar ist, erzeugt der Spalt (Abstand h) zwischen Druckmittler und Gerät Flüssigkeitssäule, deren Druckäquivalent eine Drift des Sollwerts darstellt. Der Sollwert muss daher eingestellt werden.



7.3 DRUCKANSCHLÜSSE

Für einen korrekten Einbau ist Folgendes nötig:
Ein Absperrventil mit Entlüftung (Hauptventil) an jeden
Prozessrohreingang montieren, damit das Gerät getrennt und die
Anschlussleitung entleert werden kann. Es wird empfohlen, dieses
Ventil mit einer Capstan-Sicherungsvorrichtung zu versehen, die
verhindern soll, dass es zufällig und unbefugt betätigt werden
kann

Verhindern soll, dass es zulanig und unbelagt betaugt worden.
Ein Serviceventil in der Nähe des Geräts montieren, um eine mögliche Funktionsprüfung vor Ort zu ermöglichen. Es wird empfohlen, das Serviceventil mit einem Stopfen zu verschließen, um ein Ausfließen von Prozessmedien bei unsachgemäßem Gebrauch des Ventils zu verhindern.
Für den einfachen Ein- und Abbau des Geräts ein 3-teiliges Verbindungsstück in den Prozessanschluss montieren.
Der Druckanschlussadapter muss nach Abb.8 eingebaut werden



Den Anschluss an den Prozess unter Verwendung eines flexiblen Schlauchs so **herstellen**, dass der Schlauch selbst den Prozessanschluss des Geräts aufgrund von

Prozessanschluss des Geräts aufgrund von Temperaturschwankungen nicht verspannt.


Sicherstellen dass alle Druckanschlüsse luftdicht sind. Unbedingt darauf achten, dass keine Leckagen im Kreis auftreten.

Das Hauptventil und die dazugehörige Ablassvorrichtung schließen. Das Serviceventil mit einem Sicherheitsstopfen



7.4 GERÄTE MIT PTFE-BESCHICHTETEM PROZESSANSCHLUSS

Der Druckanschluss muss so vorgenommen werden, dass das Teil, das aus dem Gerät herausragt, als Dichtring verwendet werden kann.



7.5 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Es wird empfohlen, die elektrischen Anschlüsse den einschlägigen

Es wird empfohlen, die elektrischen Anschlüsse den einschlägigen Normen gemäß auszuführen. Bei druckfesten Geräten und eigensicheren Geräten siehe auch Norm IEC/EN-60079-14. Wird der elektrische Anschluss in einem Schutzrohr ausgeführt, muss sichergestellt sein, dass kein Kondensat in das Gerätegehäuse eindringen kann. Um die Schutzart IP66 zu garantieren und zu verhindern, dass sich das Sicherungsstück oder Kabelverschraubungen lösen, ist vorgeschrieben, dass die Gewinde mit einem anaeroben Dichtmittel abgedichtet werden. Zum Beispiel durch Verwendung eines Dichtmittels wie Loctite ® 542.



NI-221WE

Rev. 6 04/20



VORSICHT: Fittings, die für den elektrischen Anschluss der druckfesten Geräte verwendet werden, müssen nach IEC- oder EN-Normen zertifiziert sein und den Schutzgrad des Geräts garantieren (IP66). Im Fall von Gk-Gewinden, gilt die Norm UNI-EN 60079-1 (nationale, italienische Variante).

Es wird empfohlen, die Installation nach Abb. 21 oder 22 durchzuführen.

Der Einbau der Kabelverschraubung oder des dreiteiligen Verbindungsstücks sollte nach Abb. 10 und 11 erfolgen.



Sicherstellen, dass sich das Gerät in der Endposition befindet und dass die elektrischen Leitungen nicht mit Strom versorgt werden. Den Deckel entfernen und den Elektroanschluss zum Anschlusssockel herstellen (siehe Abb. 2).



Ist die Umgebungstemperatur höher als 60°C, wird empfohlen Kabel zu verwenden, die für Betriebstemperaturen von mindestens 105 °C geeignet sind.

Flexible Kabel mit einem maximalen Querschnitt von 1,5 mm² (16AWG) unter Verwendung von vorisolierten Crimpanschlüssen werden empfohlen.

Einstellschrauben nicht berühren und die elastischen Mikroschalteraufnahmen nicht verbiegen, damit die Gerätekalibrierung nicht verändert wird. Sicherstellen, dass keine Ablagerungen oder Drahtenden im Gehäuse bleiben.



Warnung: Das Gerät kann mit einem oder zwei Mikroschaltern Typ SPDT oder DPDT ausgestattet sein. Alle elektrischen Verbindungen müssen Teil der eigensicheren Stromkreise sein. Alle relevanten Parameter für die Eigensicherheit sind auf dem Typenschild des Geräts aufgeführt.

Die Kabelverschraubung oder das dreiteilige Verbindungsstück muss wie in Abb. 11 gezeigt, festgezogen werden.




Sobald die Anschlussschritte ausgeführt worden sind, den Deckel montieren und sicherstellen, dass er dicht und gesichert ist, siehe Abb. 4 und 5.


7.5.1 7-POLIGER STECKVERBINDER, TYP MIL-5015 FÜR WITTERUNGSBESTÄNDIGES GERÄT

Der im Lieferumfang des Geräts enthaltene freie Steckverbinder kann mehradrige Kabel mit einem maximalen Außendurchmesser von 11 mm aufnehmen. Die Verwendung von flexiblen Einzelleiterkabeln mit einem maximalen Querschnitt von 1,5 mm² (16 AWG) wird empfohlen.


Die Kabel müssen gemäß Abb. 12 konfektioniert werden



Die einzelnen abisolierten Leitungen müssen mit jedem Kontaktstift gecrimpt werden. Die elektrischen Anschlüsse und der Zusammenbau erfolgt gemäß Abb. 13.



Schaltplan gemäß Abb. 14.



KONTAKT	FUNKTION	
Α	1-NA	Micro 1: Schließer
В	1-NC	Micro 1: Öffner
С	1-C	Micro 1: Gemeinsamer Kontakt
D	2-NA	Micro 2: Schließer
E	2-NC	Micro 2: Öffner
F	2-C	Micro 2: Gemeinsamer Kontakt
G	Erde	Interner Erdungsanschluss
		1.1.1 1 1111 1 11

Nach Beendigung der Crimp- und Montagetätigkeiten am freien Steckverbinder sicherstellen, dass alle Teile dicht sind. Bajonett anschrauben und festziehen, um den Schutzgrad des Geräts sicherzustellen.

7.6 ERDUNGSANSCHLÜSSE

Das Gerät wird mit zwei Erdungsanschlüssen, einem externen und einem internen, geliefert. Die Anschlüsse sind geeignet für Erdungskabel mit einem Querschnitt von 4 mm² (Abb. 2).



8 VERPLOMBEN DES GERÄTS

8.1 Witterungsbeständige Druckschalter (Serie MW)

Das Verplomben, das als Garantie gegen eine mögliche Manipulation der Kalibrierung und der elektrischen Anschlüsse gedacht ist, kann mit einem flexiblen Stahldraht (c) durchgeführt werden, der in die Löcher in der dafür vorgesehenen Schraube (a) und der Halterung (e) eingeführt wird (siehe Abb. 4).

8.2 Druckfest gekapselte Druckschalter (Serie MA)

Ein Verplomben ist nicht notwendig, da der Deckel mit einem Gewindestift gesichert ist und das Gerät bei der Installation **nicht** geöffnet werden muss (siehe Abb. 5).

9 <u>EINBAUANFORDERUNGEN SICHERHEITS-</u> INTEGRITÄTSLEVEL (SIL)

Der Druckschalter wurde als sicherheitstechnische Hardware vom Typ A bewertet. Er hat eine Hardwarefehlertoleranz von 0, wenn er in einer 1001-Konfiguration verwendet wird. Der Einbau muss so konzipiert sein, dass eine Wiederholungsprüfung ermöglicht wird, um unentdeckte gefährliche Fehler zu erkennen, z. B. folgende Vorgehensweise:

- Geeignete Maßnahmen treffen, um Fehlauslösungen zu
- Erzwingen, dass der Schalter einen festgelegten max. oder min. Schwellenwert erreicht, und überprüfen, dass der Ausgang in den sicheren Zustand wechselt.
- Erzwingen, dass der Schalter einen festgelegten normalen Schwellenwert erreicht, und überprüfen, dass der Ausgang in den Normalzustand geht.
- Die Prüfung zweimal wiederholen und dabei den durchschnittlichen Sollwert und die Wiederholbarkeit hewerten
- Die Schleife zum Vollbetrieb wiederherstellen
- Normalbetrieb wiederherstellen



NI-221WE

Die Installationsanforderungen, die Nutzungsdauer und der Ausfall des Schalters werden im Bericht zur Fehlermöglichkeits-, Einflussund Diagnoseanalyse behandelt.

10 INBETRIEBNAHME

Das Gerät geht in Betrieb, sobald es unter Strom steht und das Hauptventil geöffnet wird. Ein mögliches Entleeren des Anschlussschlauchs kann durch Entfernen Sicherheitsstopfens und Öffnen des Serviceventils mit der erforderlichen Vorsicht durchgeführt werden.

Keine Prozessmedien in der Umwelt entsorgen, da dies zu Umweltverschmutzung oder Personenschäden führen kann

11 SICHTPRÜFUNG

In regelmäßigen Abständen den äußerlichen Zustand des Gehäuses überprüfen. Außen am Gerät dürfen sich keine Spuren ausgelaufener Prozessmedien finden lassen.


Bei druckfesten oder eigensicheren Geräten sind Prüfungen der elektrischen Anlage auch nach bauseitigen Verfahren, mindestens aber nach der Norm EN-60079-17 erforderlich.

Um die Ansammlung von Staub zu vermeiden, druckfeste und eigensichere Geräte, die in einer explosionsfähigen Atmosphäre installiert sind, in regelmäßigen Abständen äußerlich von brennbarem Staub reinigen.



Die mit Sensorelement Typ H oder G ausgerüsteten Schalter sind Geräte mit Kolbensensorelement. Die Prozessanschlüsse dieser Geräte verfügen über eine Öffnung zur Überprüfung des Verschleißes der O-Ring-Dichtung. Während der Sichtprüfung an der in Abb. 15 gezeigten Position auf fehlende Flüssigkeit überprüfen. Ist das der Fall, muss das Gerät ausgetauscht werden.






11.2GERÄTE MIT **PROZESSANSCHLUSS**

PTFE-BESCHICHTETEM

Diese Geräte werden normalerweise in Prozessen mit hohen Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit eingebaut. Um den Zustand des PTFE prüfen zu können, ist der Prozessanschluss mit einer Inspektionsöffnung versehen. Während der Sichtprüfung an der in Abb. 16 gezeigten Position auf fehlende Flüssigkeit überprüfen. Ist das der Fall, muss das Gerät ausgetauscht werden.



12 FUNKTIONSPRÜFUNG

Diese erfolgt gemäß der Prüfvorgänge des Kunden. Geräte der Serie M können in der Anlage überprüft werden, wenn diese, wie in Abb. 21 und 22 dargestellt, installiert sind.

Um jegliches Risiko zu vermeiden, wird empfohlen, den Sollwert vor Ort zu überprüfen, ohne den Deckel zu öffnen, die Kabelverschraubung zu demontieren und das Netzkabel abzuziehen

Druckfeste oder eigensichere Geräte dürfen vor Ort nur dann geprüft werden, wenn für explosionsfähige Atmosphären geeignete Betriebsmittel verwendet werden.

Ist dies nicht der Fall, muss das Gerät aus der Anlage entfernt und in einem Prüfraum überprüft werden.

Wenn die Überprüfung des Sollwerts durchgeführt wird, ohne das Netzkabel vom Anschlusssockel abzuziehen, wird empfohlen, das Gerät auszuschalten, um jegliche elektrische Gefahr zu vermeiden.

WARNUNG: Geräteserie MA, druckfeste Kapselung

Vor dem Öffnen des Deckels oder der Kabelverschraubung prüfen, dass keine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist und das Gerät ausgeschaltet ist.

Die Überprüfung besteht aus der Kontrolle des Kalibrierwerts und gegebenenfalls der Regulierung der Einstellbuchse (siehe §6).

12.1 GERÄT MIT DRUCKMITTLER ODER SENSOR TYP G

Diese Geräte müssen aufgrund besonderen Funktionsprinzips mindestens jährlich einmal Funktionsprüfung unterzogen werden, wenn sie als Alarmgeber für den Höchstdruck eingesetzt werden.



13 STILLLEGUNG UND DEMONTAGE

Bevor diese Tätigkeiten durchgeführt werden, sicherstellen, dass die Anlage oder die Maschinen in einen dafür vorgesehenen Zustand gebracht wurden, der diese Tätigkeiten ermöglicht.



Die Stromversorgung (Signal) von der elektrischen Leitung trennen. Hauptventil (6) schließen und Ablassvorrichtung öffnen. Stopfen entfernen (2), Ventil öffnen (3) und warten bis das Prozessmedium durch die Ablassvorrichtung aus den Rohren abgelaufen ist.

Keine Prozessmedien in die Umwelt entsorgen, dies kann zu Umweltverschmutzung oder Personenschäden führen .

Das dreiteilige Verbindungsstück abschrauben (8)

WARNUNG: Geräteserie MA, druckfeste Kapselung

Vor dem Öffnen des Deckels oder der Kabelverschraubung prüfen, dass keine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist und das Gerät ausgeschaltet ist.

Das dreiteilige Verbindungsstück abschrauben (10) (elektrisches Kabelrohr).

Gerätedeckel ausbauen und elektrische Kabel Anschlusssockel und den Erdungsschrauben trennen.

Die Schrauben, mit denen das Gehäuse an der Konsole (oder dem Rohr) befestigt ist, lösen und das Gerät herausnehmen, wobei darauf zu achten ist, die elektrischen Leiter aus dem Gehäuse zu

Geräteabdeckung montieren. Kabel, wenn vorhanden, isolieren und schützen. Rohre, die nicht mit dem Gerät verbunden sind, vorübergehend mit Stopfen versehen.

Bei druckfesten oder eigensicheren Geräten wird empfohlen. mindestens die Norm EN-60079-17 für die Außerbetriebnahme von elektrischen Betriebsmitteln zu beachten.

14 **ENTSORGUNG**

Da die Geräte hauptsächlich aus CrNi-Stahl und Aluminium bestehen, können sie nach der Demontage der elektrischen Teile und der ordnungsgemäßen Entsorgung der Teile, die mit Flüssigkeiten in Berührung kommen, die für Mensch und Umwelt schädlich sein könnten, verschrottet werden.



NI-221WE Rev. 6 04/20


15 FEHLERBEHEBUNG




WICHTIGER HINWEIS: Tätigkeiten, die mit dem Austausch von wichtigen Komponenten verbunden sind, müssen in unserer Werkstatt durchgeführt werden, besonders für Geräte mit Druckfestigkeitsbescheinigung; dies soll dem Bediener die gesamte und korrekte Wiederherstellung der Originaleigenschaften des Produkts garantieren.





FUNKTIONSSTÖRUNG	WAHRSCHEINLICHE URSACHE	ABHILFE	
Sollwertverschiebung	■ Dauerhafte Verformung des Sensorelements aufgrund von Ermüdung oder Bereichsüberschreitungen	Sensorelement kalibrieren oder ersetzen. Sensorelement kalibrieren oder mit einem	
	Veränderung der Elastizitätsmerkmale des Sensorelements aufgrund chemischer Korrosion.	Sensorelement aus einem geeigneten Werkstoff ersetzen. Falls nötig, einen Flüssigkeitsabscheider einsetzen.	
	■ Verschleiß des O-Rings (nur MWH und MAH)	■ Kolben-Untergruppe austauschen und kalibrieren.	
O-blb4-	■ Verschleiß des O-Rings (nur MWH und MAH)	Kolben-Untergruppe austauschen und kalibrieren.	
Schlechte Wiederholbarkeit	■ Luftblasen oder Kondensation (nur typen mit Druck <1 bar).	■ Prozessanschlussleitung entleeren und ggf. ändern.	
	■ Anschlussleitung verstopft oder blockiert.	Leitung prüfen und reinigen.	
Verminderte Ansprechempfindlich-	■ Hauptventil teilweise geschlossen.	■ Ventil öffnen.	
keit	■ Flüssigkeit zu viskos.	 Gerät mit einem geeigneten Flüssigkeitsabscheider versehen. 	
Keine oder fehlerhafte Betätigung	 Hauptventil geschlossen. Mikroschalterkontakte beschädigt. Elektrische Verbindungen gelockert. Elektrische Leitung unterbrochen oder kurzgeschlossen. 	 Ventil öffnen. Mikroschalter ersetzen. Alle elektrischen Verbindungen prüfen. Zustand der elektrischen Leitung prüfen. 	
Fehlerhafte Betätigung	Unabsichtliche Stöße oder übermäßige mechanische Schwingungen.	■ Befestigung verändern.	














NI-221WE Rev. 6 04/20



ein flüssiges Prozessmedium verwendet, kann das Gerät sowohl höher als auch niedriger angebracht werden (siehe Abb. 19 und 20). In diesem Fall muss die negative oder positive Höhe während der Sollwertkalibrierung berücksichtigt werden (Abstand h in Abb. 19 und 20).

